Harter Hausgeraete-Kundendienst

Kompetent. Sympathisch. Nah.

Unsere persönliche Empfehlung für Sie:

Siemens HB572ABS4 | edelstahl

Artikelnummer 19668



Produkt-Highlights

- **activeClean®:** das automatische Selbstreinigungssystem
- **LED-Touchbedienung:** einfache Steuerung, ohne Knebel
- **cookControl10:** Automatikprogramme garantieren beste Ergebnisse
- **3D Heißluft:** gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für exzellente Ergebnisse
- **Schnellaufheizung:** schneller zur gewünschten Backtemperatur

Produkttyp
- Bauart: Einbau-Backofen

Energieeffizienz / Verbrauchswerte
- Energieeffizienzklasse: A+
- Energieeffizienzspektrum: Spektrum [A+++ bis D]
- Energieverbrauch bei Heißluft/Umluft: 0,69 kWh
- Energieverbrauch konventionell: 0,94 kWh
- Anzahl der Garräume: 1
- Wärmequelle: Elektro

Ausstattung & Technik
- Innenraum-Volumen: 71 l
- Backrohrvolumen: Large
- Betriebsarten: Ober-/Unterhitze, 3D-Heißluft, Grill, Umluft-Grillen
- max. Temperatur: 275 °C
- Elektronik Uhr
- Selbstreinigungsfunktion: pyrolytische Selbstreinigung
- glatte Innenwände

Gehäuseeigenschaften
- Tiefe (Backofen): 54,80 cm
- Kühle Backofentür
- Höhe: 59,50 cm
- Breite: 59,40 cm
- Tiefe: 54,80 cm
- Gewicht: 36,30 kg
- Nischentiefe: 55 cm
- Breite mit Verpackung: 66 cm
- Höhe mit Verpackung: 67,50 cm
- Tiefe mit Verpackung: 69 cm
- Gewicht mit Verpackung: 37,80 kg
- Farbe: edelstahl

Bedienung
- Anzahl der Betriebsarten: 6
- Anzahl der Automatik-Programme: 10
- Programme: Pizza-Stufe, Schnellvorheizen-Funktion

Zubehör
- Anzahl der Grillroste: 1

Händler-Kontaktdaten:

Harter Hausgeräte Kundendienst
Hechtsberg 9
77756 Hausach
07831 1846
info@hausgeraete-harter.de
www.iq-hausgeraete-harter.de

Ihr Ansprechpartner:

Klaus Harter
info@hausgeraete-harter.de

Unsere Öffnungszeiten:

Montag	09:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00
Dienstag	09:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00
Mittwoch	09:00 - 12:00
Donnerstag	09:00 - 12:00 / 15:00 - 18:00
Freitag	09:00 - 12:00
Samstag	09:00 - 12:00

Hinweis: Für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Angaben wird keine Gewähr übernommen.